

通学路対策箇所図（向陵小学校）



箇所②

- ・横断歩道しかないため、安全な横断ができない状況
- ＜対策メニュー＞
- ・交通量の状況に応じた安全対策の検討【旭川中央警察署】
- 随時実施
- ・安全指導と街頭指導【向陵小】
- 随時実施

【対策箇所①検討メンバー】

- ・向陵小学校
- ・PTA
- ・旭川市教育委員会
- ・旭川中央警察署
- ・旭川市土木部

【対策箇所②④検討メンバー】

- ・向陵小学校
- ・旭川市教育委員会
- ・旭川中央警察署
- ・旭川市防災安全部
- ・旭川市土木部

【対策箇所③検討メンバー】

- ・向陵小学校
- ・旭川市教育委員会
- ・旭川市土木部

箇所③

- ・路面の損傷により、児童の通行に支障がある歩道
- ・歩道が狭く安全に通行できない
- ＜対策メニュー＞
- ・歩道の補修【旭川市】→R03対策済

箇所①

- ・交通量が多く安全に横断できない
- ＜対策メニュー＞
- ・生徒指導部による見回り、児童への注意喚起【向陵小】
- 随時実施

箇所④

- ・交通量が多く、安全に横断ができない
- ・スクールゾーン標識柱がぐらついている
- ＜対策メニュー＞
- ・一時停止標識の設置【旭川中央警察署】
- R04対策済
- ・スクールゾーン標識柱の修繕【旭川市】
- 検討中
- ・安全指導と街頭指導【向陵小】
- 随時実施

		要対策箇所（検討中）
		対策中
		対策済

