

# 通学路対策箇所図 (新町小学校)

- 【対策箇所①検討メンバー】
- ・新町小学校
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川中央警察署
  - ・旭川市土木部

- 【対策箇所②③検討メンバー】
- ・新町小学校
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川中央警察署
  - ・旭川市防災安全部
  - ・旭川市土木部

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | 要対策箇所 (検討中) |
|  |  | 対策中         |
|  |  | 対策済         |



至 深川市

北海道旭川  
高等支援学校

六条西

新町小学校

三条西



至 旭川駅



箇所①

- ・道路が狭隘で歩道がない，通過車両が多い

<対策メニュー>

- ・標識や区画線等による路側確保【旭川市】→H28対策済
- ・狭さく設置【旭川市】→検討中
- ・街頭指導の強化，児童への注意喚起・指導【新町小】→随時実施

箇所②

- ・通過車両が多いため，安全な横断ができない状況

<対策メニュー>

- ・注意喚起標識等の設置【旭川市】→R05対策済
- ・安全指導と街頭指導【新町小】→随時実施

箇所③

- ・通過車両の多い抜け道となっており，安全な横断ができない状況

<対策メニュー>

- ・注意喚起標識等の設置【旭川市】→R05対策済
- ・安全指導と街頭指導【新町小】→随時実施