


# 通学路対策箇所図 (大町小学校)



		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

【対策①②③検討メンバー】

- ・ 大町小学校
- ・ 旭川市教育委員会
- ・ 旭川中央警察署
- ・ 旭川市土木部

【対策④検討メンバー】

- ・ 大町小学校
- ・ 旭川市教育委員会
- ・ 旭川市防災安全部
- ・ 旭川市土木部

箇所③

- ・ 変則交差点で一部歩道が途切れている

<対策メニュー>

- ・ 交差点改良 (歩道の設置) 【旭川市】
- H26対策済
- ・ 児童への注意喚起, 指導【大町小】
- 随時実施

箇所②

- ・ 交通量が多く安全に横断できない

<対策メニュー>

- ・ 児童への注意喚起, 指導【大町小】
- 随時実施

箇所①

- ・ 見通しの悪い交差点であるため, 安全に横断できない

<対策メニュー>

- ・ 児童への注意喚起, 指導【大町小】
- 随時実施

箇所④

- ・ 速度超過の車両が多く危険

<対策メニュー>

- ・ 注意喚起標識の設置【旭川市】
- R03対策済
- ・ 安全指導と街頭指導【大町小】
- 随時実施

