


# 通学路対策箇所図 (富沢小学校)

【対策箇所①検討メンバー】

- ・ 富沢小学校
- ・ 旭川市教育委員会
- ・ 旭川市土木部



**箇所①**

- ・ カーブ通過車両の見通しが悪いため歩行者の視認がしづらく危険な状況

＜対策メニュー＞

- ・ 注意喚起標識の設置【旭川市】→H27実施済
- ・ 安全指導と街頭指導【富沢小】→随時実施

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済