

通学路対策箇所図 (永山東小学校) No1



- 【対策箇所①②③④⑤⑥検討メンバー】
- ・ 永山東小学校
 - ・ P T A
 - ・ 旭川市教育委員会
 - ・ 旭川東警察署
 - ・ 旭川開発建設部
 - ・ 旭川市土木部

箇所①

- ・ 速度超過の車両が多く危険な状況

<対策メニュー>

- ・ 規制速度の変更【旭川東警察署】
→H25対策済
- ・ 登下校時の街頭指導【永山東小】 →随時実施

箇所⑤

- ・ 道路が狭隘で歩道がなく通過車両とのすれ違い等危険な状況

<対策メニュー>

- ・ 歩道の設置【旭川市】 →H28対策済
- ・ 登下校時の街頭指導【永山東小】 →随時実施

箇所②③④

- ・ 横断歩道がなく、横断時に危険な状況

<対策メニュー>

- ・ 横断歩道の設置（正門前）【旭川東警察署】
→H25対策済
- ・ 登下校時の街頭指導【永山東小】 →随時実施

箇所⑥

- ・ 市道横断時に安全に横断できない

<対策メニュー>

- ・ 登下校時の街頭指導【永山東小】
→随時実施

		要対策箇所（検討中）
		対策中
		対策済

至 旭川市街



至 当麻町

牛朱別大橋



通学路対策箇所図 (永山東小学校) No2

- 【対策箇所⑦検討メンバー】
- ・永山東小学校
 - ・旭川市教育委員会
 - ・旭川東警察署
 - ・旭川市防災安全部
 - ・旭川市土木部



至 当麻町

牛朱別大橋

永山東小学校

139.0



二十四丁目

旭川大

短大

138.7

第一北

永山

箇所⑦

- ・車と歩行者等の接触事故も発生し、危険な状況

<対策メニュー>

- ・一時停止標識の設置【旭川東警察署】
- 検討中
- ・安全指導と街頭指導【永山東小】→随時実施

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

至 旭川市街



通学路対策箇所図 (永山東小学校) No3

- 【対策箇所⑧検討メンバー】
- ・永山東小学校
 - ・旭川市教育委員会
 - ・旭川東警察署
 - ・旭川開発建設部
 - ・旭川市防災安全部
 - ・旭川市土木部



		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済



箇所⑧

- ・大型車両の通過交通が多い
- ・信号機、横断歩道がなく、横断時に危険な状況

<対策メニュー>

- ・安全指導と街頭指導【永山東小】→**随時実施**

