


# 通学路対策箇所図 (千代田小学校) No1

- 【対策箇所①検討メンバー】
- ・千代田小学校
  - ・PTA
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川東警察署
  - ・旭川市土木部



**箇所①**

- ・朝夕の交通量が多く速度超過の車両も見受けられる
- ・横断歩道はあるが、安全に横断できない

<対策メニュー>

- ・街頭指導の強化, 児童への注意喚起【千代田小】→**随時実施**

至  
旭川市街

千  
目


|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | 要対策箇所 (検討中) |
|  |  | 対策中         |
|  |  | 対策済         |

至 道道旭川環状線



# 通学路対策箇所図 (千代田小学校) No2

- 【対策箇所②検討メンバー】
- ・千代田小学校
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川東警察署
  - ・旭川市防災安全部
  - ・旭川市土木部



至 1条通


至 旭川市街

**箇所②**

- ・南6条通や1条通に出る抜け道として交通量が多く、速度超過の車両も多いため、登下校時には児童と車両の接触が懸念される危険な状況

＜対策メニュー＞

- ・速度超過の取締及び定期的な見回り【旭川東警察署】  
→**随時実施**
- ・注意喚起標識の設置【旭川市】→**RO4対策済**
- ・安全指導と街頭指導【千代田小】→**随時実施**



|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | 要対策箇所 (検討中) |
|  |  | 対策中         |
|  |  | 対策済         |

