

# 通学路対策箇所図 (豊岡小学校)

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

【対策箇所①②③④検討メンバー】


- ・豊岡小学校
- ・PTA
- ・旭川市教育委員会
- ・旭川東警察署
- ・旭川市土木部

【対策箇所⑤検討メンバー】

- ・豊岡小学校
- ・旭川市教育委員会
- ・旭川防災安全部
- ・旭川市土木部

【対策箇所⑥検討メンバー】

- ・豊岡小学校
- ・旭川市教育委員会
- ・旭川東警察署
- ・旭川防災安全部
- ・旭川市土木部



箇所⑦

- ・横断歩道のない道路を児童が横断している

<対策メニュー>

- ・注意喚起標識の設置【旭川市】→検討中
- ・安全指導と街頭指導【豊岡小】→随時実施

箇所④

- ・市街地から動物園方面へ進む時、信号機が視認しづらい

<対策メニュー>

- ・児童への注意喚起【豊岡小】→随時実施

箇所①

- ・建物があるため見通しが悪く危険な状況

<対策メニュー>

- ・注意喚起標識の設置【旭川市】→H26対策済
- ・児童への注意喚起【豊岡小】→随時実施

箇所⑤

- ・交通量の多い道路、歩道がないため、橋の上で信号待ちをする危険な状況

<対策メニュー>

- ・安全指導と街頭指導【豊岡小】→随時実施

箇所⑥

- ・車両の走行速度が高く、危険がある状況

<対策メニュー>

- ・注意喚起標識の設置【旭川市】→検討中
- ・安全指導と街頭指導【豊岡小】→随時実施

箇所②

- ・交通量の多い道路、歩道が途切れている

<対策メニュー>

- ・歩道の設置【旭川市】→H26対策済
- ・児童への注意喚起【豊岡小】→随時実施

箇所③

- ・歩道上への駐車により通行に支障となっている

<対策メニュー>

- ・児童への注意喚起【豊岡小】→随時実施

至東旭川

至旭川市街

六丁目

