


# 通学路対策箇所図 (西神楽小学校) No1



- 【対策箇所①検討メンバー】
- ・西神楽小学校
  - ・PTA
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川東警察署
  - ・旭川開発建設部
  - ・旭川市土木部

- 【対策箇所②検討メンバー】
- ・西神楽小学校
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川建設管理部
  - ・旭川市土木部

- 【対策箇所③検討メンバー】
- ・西神楽小学校
  - ・交通安全活動推進委員会
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川東警察署
  - ・旭川市防災安全部
  - ・旭川市土木部

至 旭川市街

**箇所①**

- ・大型車の交通が多く安全に横断できない

＜対策メニュー＞

- ・集団下校訓練で児童に注意喚起【西神楽小】

→ 随時実施

**箇所③**

- ・速度超過の車両が多く危険

＜対策メニュー＞

- ・交通量に応じた対策を実施【旭川東警察署】

→ 随時実施

- ・安全指導と街頭指導【西神楽小】

→ 随時実施

**箇所②**

- ・速度超過している大型車の交通が多い
- ・現況歩道が狭く、大型車通行の風圧で通学時等に危険を感じる状況

＜対策メニュー＞

- ・歩道の拡幅【旭川建設管理部】 → R03対策済
- ・安全指導と街頭指導【西神楽小】 → 随時実施

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | 要対策箇所 (検討中) |
|  |  | 対策中         |
|  |  | 対策済         |



# 通学路対策箇所図 (西神楽小学校) No2

- 【対策箇所⑤検討メンバー】
- ・西神楽小学校
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川東警察署
  - ・旭川開発建設部
  - ・旭川市防災安全部
  - ・旭川市土木部

- 【対策箇所⑥検討メンバー】
- ・西神楽小学校
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川市防災安全部
  - ・旭川市土木部




至 旭川市街

**箇所⑤**

- ・国道から右左折した車両が速度を落とすことなく走行しており、危険な状況

＜対策メニュー＞

- ・区画線による路側確保【旭川市】→RO4対策済
- ・安全指導と街頭指導【西神楽小】→随時実施



西神楽小学校

**箇所⑥**

- ・踏切付近の道路幅が狭く、車両との接触のおそれがあり危険を感じる状況

＜対策メニュー＞

- ・歩道の設置【旭川市】→検討中
- ・安全指導と街頭指導【西神楽小】→随時実施

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | 要対策箇所 (検討中) |
|  |  | 対策中         |
|  |  | 対策済         |

至 富良野市



# 通学路対策箇所図 (西神楽小学校) No3

- 【対策箇所④検討メンバー】
- ・西神楽小学校
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川東警察署
  - ・旭川開発建設部
  - ・旭川市防災安全部
  - ・旭川市土木部



**箇所④**

- ・大型車の交通量が非常に多く、歩道がないため通過車両の風圧で通学時に危険を感じる状況

＜対策メニュー＞

- ・歩道の設置【旭川開発建設部】  
→RO4対策済
- ・安全指導と街頭指導【西神楽小】  
→随時実施

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | 要対策箇所 (検討中) |
|  |  | 対策中         |
|  |  | 対策済         |

