

通学路対策箇所図 (東栄小学校)

- 【対策箇所①検討メンバー】
- ・ 東栄小学校
 - ・ 旭川市教育委員会
 - ・ 旭川東警察署
 - ・ 旭川建設管理部
 - ・ 旭川市防災安全部
 - ・ 旭川市建築部
 - ・ 旭川市土木部

- 【対策箇所②検討メンバー】
- ・ 東栄小学校
 - ・ 旭川市教育委員会
 - ・ 旭川東警察署
 - ・ 旭川市防災安全部
 - ・ 旭川市土木部

箇所②

- ・ 速度超過の車両が多く、安全に横断できない

<対策メニュー>

- ・ 安全指導と街頭指導【東栄小】→**随時実施**

箇所①

- ・ 児童と、速度を落とさず進入する車両との事故が懸念される三叉路交差点（校舎改築工事が終了する令和2年末までの通学路一時変更）

<対策メニュー>

- ・ 既存の交通標識の調整【旭川東警察署】
→**R01対策済**
- ・ 工事標識の移設と注意喚起標識の設置【旭川市】
→**R01対策済**



		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済