


# 通学路対策箇所図 (末広小学校)



- 【対策箇所①検討メンバー】
- ・末広小学校
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川市防災安全部
  - ・旭川市土木部

- 【対策箇所②検討メンバー】
- ・末広小学校
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川建設管理部
  - ・旭川市防災安全部
  - ・旭川市土木部

- 【対策箇所③検討メンバー】
- ・末広小学校
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川市防災安全部
  - ・旭川市土木部

- 箇所①
- ・大型車の交通量が多く、速度超過の車両も多いため、冬季は凍結による交通事故が懸念される状況
- <対策メニュー>
- ・防護柵の設置【旭川市】→RO4対策済
  - ・安全指導と街頭指導【末広小】→随時実施

- 箇所③
- ・歩道が無いので、登下校時の児童の安全面が心配される状況
- <対策メニュー>
- ・歩道の設置【旭川市】→検討中
  - ・安全指導と街頭指導【末広小】→随時実施

- 箇所②
- ・コンビニ店舗やガソリンスタンドがあり車両の出入りが多く、登下校時の児童の安全面が心配される状況
- <対策メニュー>
- ・注意喚起標識の設置【旭川市】→RO4対策済
  - ・安全指導と街頭指導【末広小】→随時実施

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | 要対策箇所 (検討中) |
|  |  | 対策中         |
|  |  | 対策済         |

