


通学路対策箇所図 (愛宕小学校)

- 【対策箇所①検討メンバー】
- ・ 愛宕小学校
 - ・ 旭川市教育委員会
 - ・ 旭川東警察署
 - ・ 旭川市土木部



箇所①

- ・ 食い違い交差点で見通しが悪く危険

<対策メニュー>

- ・ 安全指導と街頭指導【愛宕小】

→ 随時実施

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済