


通学路対策箇所図 (緑が丘小学校) No1

【対策箇所①検討メンバー】

- ・ 緑が丘小学校
- ・ 旭川市教育委員会
- ・ 旭川東警察署
- ・ 旭川市土木部

至 旭川市街



箇所①

- ・ 地下歩道を通学路としているが死角になり危険
- ・ 地下歩道の上屋が死角となり見通しが悪い

<対策メニュー>

- ・ 横断防止柵の設置【旭川市】→H26対策済
- ・ 児童に対しての指導【緑が丘小】→毎日実施


		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

至 美瑛町



通学路対策箇所図 (緑が丘小学校) No2

- 【対策箇所②検討メンバー】
- ・ 緑が丘小学校
 - ・ P T A
 - ・ 旭川市教育委員会
 - ・ 旭川東警察署
 - ・ 旭川市防災安全部
 - ・ 旭川市土木部



		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

箇所②

- ・ 交通量が多いが横断歩道がなく、危険な状況

<対策メニュー>

- ・ 安全指導と街頭指導【緑が丘小】

→ 随時実施