

通学路対策箇所図（^{りょううん}陵雲小学校）No1

- 【対策箇所①検討メンバー】
- ・ 陵雲小学校
 - ・ 旭川市教育委員会
 - ・ 旭川中央警察署
 - ・ 旭川市土木部



箇所①

- ・ 交通量が多く安全に横断できない
- ・ 歩道が狭隘なため安全な通行に支障

<対策メニュー>

- ・ 信号機のある交差点を渡るよう指導【陵雲小】→**随時実施**
- ・ 歩道の設置【旭川市】→**H27対策済**

至
比布町


		要対策箇所（検討中）
		対策中
		対策済

至 旭川市街



通学路対策箇所図（^{りょううん}陵雲小学校）No2

- 【対策箇所②③検討メンバー】
- ・ 陵雲小学校
 - ・ P T A
 - ・ 旭川市教育委員会
 - ・ 旭川中央警察署
 - ・ 旭川市防災安全部
 - ・ 旭川市土木部



箇所③

- ・ 交通量の多いバス通りであるが、横断歩道がないため、安全な横断ができない状況

＜対策メニュー＞

- ・ 安全指導と街頭指導【陵雲小】 → 随時実施

箇所②

- ・ 交通量の多い道路であるが、横断歩道がないため、安全な横断ができない状況

＜対策メニュー＞

- ・ 横断歩道の設置【旭川中央警察署】 → R04対策済
- ・ 安全指導と街頭指導【陵雲小】 → 随時実施

		要対策箇所（検討中）
		対策中
		対策済