

通学路対策箇所図 (忠和小学校)

ちゅうわ

【対策箇所①②検討メンバー】


- ・ 忠和小学校
- ・ 旭川市教育委員会
- ・ 旭川中央警察署
- ・ 旭川市土木部

【対策箇所③検討メンバー】

- ・ 忠和小学校
- ・ 旭川市教育委員会
- ・ 旭川中央警察署
- ・ 旭川市防災安全部
- ・ 旭川市土木部

【対策箇所④検討メンバー】

- ・ 忠和小学校
- ・ 旭川市教育委員会
- ・ 旭川市防災安全部
- ・ 旭川市土木部



箇所④

- ・ 交通量が多い道路，歩道がない

＜対策メニュー＞

- ・ 河川の暗渠化及び道路拡幅による歩道の設置【旭川市】→**対策中**
- ・ 安全指導と街頭指導【忠和小】→**随時実施**

箇所③

- ・ 通学経路上の横断歩道に歩行者用信号機が未設置のため横断の判断が困難な状況

＜対策メニュー＞

- ・ 歩行者用信号機の設置【旭川中央警察署】→**H27対策済**
- ・ 安全指導と街頭指導【忠和小】→**随時実施**

箇所②

- ・ 交通量が多い道路，見通しが悪い

＜対策メニュー＞

- ・ 安全指導と街頭指導【忠和小】→**随時実施**

箇所①

- ・ 交通量が多い道路，見通しが悪い

＜対策メニュー＞

- ・ 停止線塗り直し【旭川中央警察署】→**H24対策済**
- ・ 安全指導と街頭指導【忠和小】→**随時実施**

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済



至 深川市

至 旭川市街

