

通学路対策箇所図



至
深川市

至
国道40号

- 【対策箇所①検討メンバー】
- ・末広北小学校
 - ・旭川市教育委員会
 - ・旭川中央警察署
 - ・旭川市土木部

- 【対策箇所②検討メンバー】
- ・末広北小学校
 - ・市民委員会
 - ・町内会
 - ・旭川市教育委員会
 - ・旭川中央警察署
 - ・旭川市防災安全部
 - ・旭川市土木部

- 【対策箇所③検討メンバー】
- ・末広北小学校
 - ・旭川市教育委員会
 - ・旭川中央警察署
 - ・旭川市防災安全部
 - ・旭川市土木部

- 箇所①
- ・歩道除雪が実施されていない（冬期）
- <対策メニュー>
- ・冬期通学路の変更【末広北小】→H24対策済
 - ・変更後の通学路の歩道除雪【旭川市】→適時実施

- 箇所②
- ・バス通りの交差点であるが、信号機がなく危険
- <対策メニュー>
- ・既設横断歩道の維持・活用【旭川中央警察署】→随時実施
 - ・安全指導と街頭指導【末広北小】→随時実施

- 箇所③
- ・歩行者信号機がなく、車両と児童が接触する危険性がある
- <対策メニュー>
- ・歩行者用信号機の設置【旭川中央警察署】→R03対策済
 - ・安全指導と街頭指導【末広北小】→随時実施

		要対策箇所（検討中）
		対策中
		対策済