


# 通学路対策箇所図 (共栄<sup>きょうえい</sup>小学校) No1



- 【対策箇所①③④検討メンバー】**
- ・ 共栄小学校
  - ・ 旭川市教育委員会
  - ・ 旭川東警察署
  - ・ 旭川市防災安全部
  - ・ 旭川市土木部

至 旭川市街



**箇所②**

- ・ 自転車の交通量が多く、歩行者と自転車が輻輳し、危険な状況

<対策メニュー>

- ・ 安全指導と街頭指導【共栄小】→**随時実施**

道道東川旭川線

至 東川町

- 【対策箇所②検討メンバー】**
- ・ 共栄小学校
  - ・ 旭川市教育委員会
  - ・ 旭川建設管理部
  - ・ 旭川市土木部

**箇所④**

- ・ 手押し信号の青色点灯時間が短く、渡り切れないことがある


<対策メニュー>

- ・ 青色点滅時間の延長【旭川東警察署】

→R6対策済み

- ・ 安全指導と街頭指導【共栄小】

→**随時実施**



**箇所③**

- ・ 交通量が多いため、横断時に危険な状況

<対策メニュー>

- ・ 安全指導と街頭指導【共栄小】→**随時実施**

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

**箇所①**

- ・ 交通量が多いため、横断時に危険な状況

<対策メニュー>

- ・ 横断歩道の設置【旭川東警察署】→H27対策済
- ・ 安全指導と街頭指導【共栄小】→**随時実施**



# 通学路対策箇所図 (共栄小学校) No2

共栄  
小学校



**箇所⑤**

- ・ 信号・横断歩道がない区間が長く、安全に横断できる場所がない。

＜対策メニュー＞

- ・ 横断歩道又は信号の設置

※区間内にて1～2箇所設置を検討  
【旭川東警察署】

→検討中

- ・ 安全指導と街頭指導【共栄小】

→随時実施

**【対策箇所⑤検討メンバー】**

- ・ 共栄小学校
- ・ 旭川市教育委員会
- ・ 旭川東警察署
- ・ 旭川市防災安全部
- ・ 旭川市土木部

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済