

旭川市内通学路の要対策箇所一覧

【知新小学校】H28, R01, R04

1	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道8条通4号線 市道8条通5号線	①	旭川市8条通14丁目～17丁目	・バス通りであり、交通量が多い補助幹線道路 ・歩道が狭く、横断勾配が急であり、危険な状況	歩道整備（歩道拡幅、横断勾配等の解消）【R3対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道宮下通2号線 市道12・13丁目間横通線	②	旭川市宮下通12～13丁目	・区画整理地区に隣接し、交通量が多い主要道路交差点 ・車両用信号機しかないため、安全な横断ができない状況	歩行者用信号機の設置【R1対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校
	市道7・8条間仲通3号線	③	旭川市7・8条通13丁目	・商業施設が近くにあり通過車両が多いため、安全な横断ができない状況	横断歩道の設置【R5対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校
	市道8・9条間仲通4号線	④	旭川市8・9条通13丁目	・通過車両の多い抜け道となっており、安全な横断ができない状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校

【対策検討メンバー】「H28」知新小学校、旭川市教育委員会、旭川市土木部
 「R01」知新小学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部
 「R04」知新小学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【日章小学校】H28, H29

2	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	国道12号	①	旭川市4条通5丁目	・横断歩道橋が老朽化し、冬期間にはつらら等が発生するため危険な状況 ・横断歩道橋を利用せず、車道を横断する歩行者が多い	横断歩道橋の維持管理【随時実施】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川開発建設部 小学校、中央警察署
	市道5・6条間仲通2号線	②	旭川市6条通4～5丁目	・速度超過の車両が多いが横断歩道がなく、危険な状況	注意喚起標識等の設置【R5対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】「H28」日章小学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川開発建設部、旭川市防災安全部、旭川市土木部
 「H29」日章小学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【朝日小学校】H28, H29, R02, R03

3	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道8条通5号線	①	旭川市8条通18丁目	・バス通りであり、交通量が多い補助幹線道路 ・歩道が狭く、横断勾配が急であり、危険な状況	歩道整備（歩道拡幅、横断勾配等の解消）【R1対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道5・6条通22～23丁目道路線	②	旭川市5・6条通22～23丁目	・通過車両が多いが速度規制がなく、危険な状況	区画線の設置【H29対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	未認定道路	③	旭川市5条通21～25丁目	・抜け道として利用する車両が多いが、道路が狭隘であるため危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道7条通2号線 市道21・22丁目間横通線	④	旭川市7条通21～22丁目	・歩行者用信号機が不足しているため、安全な横断ができない状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道5条通1号線	⑤	旭川市5条通21～22丁目	・車両用信号機しかないため、安全な横断ができない状況	歩行者用信号機の設置【H30対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 小学校
	市道9条通22丁目1号線 市道9条通21・23丁目間1号線	⑥	旭川市9条通22丁目、 基北公園トイレ付近のT字路	・見通しの悪いT字路で、自転車と自動車の接触事故が毎年起きていた危険な状況	注意喚起標識の設置【R3対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道9条通21丁目・10条通20丁目 間1号線 市道6・9条斜線通線	⑦	旭川市8・9条通20丁目と21丁目の境目	・抜け道として利用する車両が多いが、道路が狭隘で歩道もなく危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校

【対策検討メンバー】「H28」朝日小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
 「H29」朝日小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
 「R02」朝日小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
 「R03」朝日小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【青雲小学校】 H29, R06

4	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道4条西3丁目・曙1条3丁目間1号線	①	旭川市曙1条3丁目	・ 抜け道として利用する車両が多いが、歩道がないため危険な状況	歩道の設置【対策中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道曙1条5丁目・北2条8丁目間1号線	②	曙北2条8丁目	・ 大型車両の通行が多いが、カーブで見通しが悪い。	破損撤去した警戒標識の再設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】 「H29」青雲小学校, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R06」青雲小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【大有小学校】 H27, R01

5	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道大町1条3・10丁目間2号線	①	旭川市旭町2条・大町1条3～5丁目	・ 通勤時に幹線道路へ抜ける車両が多く、速度超過車両により安全な横断ができない	ゾーン30【R3対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校
	市道旭町1条7・9丁目間1号線 市道旭町1条7丁目1号線	②	旭川市旭町1条7丁目	・ 商業施設駐車場に近接し、交通量が多い交差点 ・ 横断歩道しかないため、安全な横断ができない状況	既設横断歩道の維持・活用【随時実施】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校
	道道近文停車場線 市道旭町2条5丁目・大町2条5丁目間1号線	③	旭川市旭町2条5丁目12-138	・ 交差点隅切部の塀が死角となり、児童と歩道を走行する自転車との事故が懸念される交差点	矢羽根型路面表示設置【R3対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川建設管理部 小学校

【対策検討メンバー】 「H27」大有小学校, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R01」大有小学校, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川建設管理部, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【啓明小学校】 H24, H25, H29, H30, R01, R02, R05

6	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道南1・5条間21丁目1号線	①	旭川市南3条通21・22丁目	・ 道路が狭隘で歩道がなく、通過車両も多く危険	歩道の設置【対策中】 速度規制標識の増設【H25対策済】 地域の方々も含めた指導・啓発【随時実施】	旭川市 東警察署 小学校
	市道南1条通20丁目1号線	②	旭川市南1・2条通20丁目	・ 交差点付近に建物があり歩行者を視認しづらく危険	道路反射鏡の設置【H24対策済】 地域の方々も含めた指導・啓発【随時実施】	旭川市 小学校
	市道宮下通3号線	③	旭川市宮下通23丁目	・ 交通量の多い道路であるが、歩道がないため危険な状況	注意喚起標識設置【R5対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道南1・5条通間21丁目1号線 市道21・22丁目間横通線	④	旭川市南2条通21・22丁目 ～1条通21・22丁目	・ 歩行空間が狭く、老朽化しているため歩行に支障	歩道の整備（空間確保、横断勾配等の解消） 【R3対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道南1・5条通間21丁目1号線 市道南2条通21・23丁目間1号線 市道南1・3条通間22丁目1号線 市道南1条通21・23丁目間1号線	⑤	旭川市南1～2条22丁目	・ 横断歩道が摩耗し確認しにくい ・ 道路補修工事後の横断歩道が未補修	道路補修済箇所の横断歩道の補修【R2対策済】	東警察署
	市道南1・3条通間22丁目1号線	⑥	旭川市南2条通22丁目, 23丁目の交差点	・ 登下校時に速度超過の車両が多く、安全な横断ができない状況	注意喚起標識の設置【R3対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	南2条通21・23丁目間1号線	⑦	旭川市南3条通22丁目	・ 片側のみ設置されている歩道が狭く、積雪期はさらに狭くなるため歩行に支障が生じている状況	歩道の設置【検討中】 横断歩道・歩行者用信号機の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 東警察署 小学校

【対策検討メンバー】 「H24」啓明小学校, 町内会, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市土木部, 「H25」啓明小学校, 町内会, 旭川市教育委員会, 旭川市土木部
「H29」啓明小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市土木部
「H30」啓明小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市土木部
「R01」啓明小学校, 旭川東警察署, 旭川市教育委員会, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R02」啓明小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R05」啓明小学校, 旭川東警察署, 旭川市教育委員会, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【春光小学校】H24, H25, H29

8	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道6区大通線	①	旭川市春光1・2条7～9丁目	・交通量が多く安全に横断できない	注意喚起, 指導【随時実施】	小学校
	市道花咲町6・7丁目間1号線	②	旭川市花咲町6・7丁目	・交通量が多い道路であるが歩道がない	歩道の設置【H27対策済】 注意喚起, 指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道末広東1・3条間1丁目1号線	③	旭川市末広東2・3条1～2丁目	・交通量の多い道路であるが歩道がないため, 危険な状況	歩道の設置【R2対策済】 注意喚起, 指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】「H24」春光小学校, P T A, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市土木部, 「H25」春光小学校, 旭川市土木部
「H29」春光小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市土木部

【北鎮小学校】H24, H25, H30, R03, R06

9	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	道道旭川幌加内線	①	旭川市春光5条6丁目	・通学児童が多い道路であることを運転者が認識していなく危険	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道春光町3区道路線	②	旭川市春光5・6条6丁目	・通学児童が多い道路であることを運転者が認識していなく危険	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道春光町3区4・9条間1号線 市道春光6条5丁目1号線	③	旭川市春光6条5丁目	・通学児童が多い道路であるが交差点の見通しがきかず危険	道路反射鏡等の調整【R3対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道春光園道路線	④	旭川市春光6条7丁目（北鎮橋付近）	・交通量が多く安全に横断できない	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	春光5条5・6丁目間3号線	⑤	旭川市末広4～5条間 5・6丁目	・交通量が多いが歩道がなく車両と接触のおそれがある市道	歩道の設置【検討中】 外側線の表示【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 旭川市 小学校

【対策検討メンバー】「H24」北鎮小学校, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川建設管理部, 旭川市土木部, 「H25」交通防犯対策担当～文書回答
「H30」北鎮小学校, P T A, 町内会, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市子育て支援部, 旭川市土木部
「R03」北鎮小学校, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R06」北鎮小学校, 町内会, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【高台小学校】H24, H29, R02, R03, R05

10	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道末広高台通線	①	旭川市春光台3・4条5・6丁目	・交通量が多く安全に横断できない	信号機及び横断歩道の設置【H24対策済】 月初めにP T Aとも協力し登校時に交通安全指導【随時実施】	中央警察署 小学校
	市道春光高台線 市道春光台1・2条間5丁目2号線	②	旭川市春光台2条5丁目	・見通しの悪いT交差点で事故も発生しており, 危険な状況	道路反射鏡の設置【H29対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道春光台5条2・3丁目間2号線	③	旭川市春光台5条3丁目, 春光台中学校前の交差点	・速度超過の車両が多いため, 車両同士の接触が非常に懸念される状況	一時停止標識の設置【R4対策済】 外側線等の路面表示【R3対策済】 安全指導と街頭指導, 保護者の車両にも注意喚起【随時実施】	中央警察署 旭川市 小学校
	市道春光台通線	④	旭川市春光台4条4丁目 (高台小学校横)	・送迎の保護者等の車両と道路を横断する児童の接触が懸念される状況	安全指導と街頭指導, 保護者の車両にも注意喚起【随時実施】	小学校
	春光台4条4・5丁目間4号線 春光台4条4・5丁目間3号線	⑤	旭川市春光台4条4・5丁目交差点	・見通しの悪い交差点で, 児童と車両の接触事故も起きており, 危険な状況	注意喚起標識の設置【R6対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】「H24」高台小学校, P T A, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市土木部 「H29」高台小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市土木部
「R02」高台小学校, 春光台中学校, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R03」高台小学校, 春光台中学校, 市民委員会, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R05」高台小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【近文小学校】H24

11	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道旭西橋通線	①	旭川市緑町19丁目	・交通量が多く安全に横断できない	歩行者用信号灯器の増灯【H25対策済】 生徒指導部の見回り強化【随時実施】	中央警察署 小学校
	市道緑町線	②	旭川市近文町15丁目	・副道部に歩道がなく、抜け道として利用する車両が多い	除雪対応【適時実施】 生徒指導部の見回り強化【随時実施】	旭川市 小学校
	市道錦町19・21丁目間2号線	③	旭川市錦町19～20丁目	・冬期間、安全に通行できない	生徒指導部の見回り強化【随時実施】	小学校

【対策検討メンバー】「H24」近文小学校，旭川市教育委員会，旭川中央警察署，旭川市土木部

【東五条小学校】R03

12	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道金星橋通線	①	旭川市東5条3・4丁目交差点	・車両の運転手が信号を見落としやすく，児童と車両の接触が懸念される状況	横断歩道のライン（白線）の塗り直し【随時実施】 街路樹の剪定【適時実施】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 旭川市 小学校

【対策検討メンバー】「R03」東五条小学校，旭川市教育委員会，旭川東警察署，旭川市防災安全部，旭川市土木部

【向陵小学校】H24, R01, R02

13	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道旭町2条19丁目・大町2条19丁目間1号線	①	旭川市大町1・2条19丁目	・交通量が多く安全に横断できない	生徒指導部による見回り，児童への注意喚起【随時実施】	小学校
	市道春光町1区・住吉町道路線 市道住吉町1・5条間1号線	②	旭川市住吉6条1丁目	・横断歩道しかないため，安全な横断ができない状況	交通量の状況に応じた安全対策の検討【随時実施】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校
	市道住吉町2条1号線	③	旭川市住吉5条1～2丁目	・路面の損傷により，児童の通行に支障がある歩道 ・歩道が狭く，安全に通行できない	歩道の補修【R3対策済】 歩道の拡幅は実施困難	旭川市 旭川市
	市道住吉町2条1号線	④	旭川市住吉5条1丁目	・交通量が多く安全に横断できない ・スクールゾーン標識柱のぐらつき	一時停止標識の設置【R4対策済】 スクールゾーン標識柱の修繕【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 旭川市 小学校

【対策検討メンバー】「H24」向陵小学校，PTA，旭川市教育委員会，旭川中央警察署，旭川市土木部
「R01」向陵小学校，旭川市教育委員会，旭川中央警察署，旭川市防災安全部，旭川市土木部
「R02」向陵小学校，旭川市教育委員会，旭川中央警察署，旭川市防災安全部，旭川市土木部

【新町小学校】H24, H25, H29

14	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道5条西1・4丁目間2号線	①	旭川市4・5条西1～4丁目	・道路が狭隘で歩道がない，通過車両が多い	標識や区画線等による路側確保【H28対策済】 街頭指導の強化，児童への注意喚起・指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道5条西6丁目・6条西1丁目間1号線	②	旭川市6条西6丁目	・速度超過の車両が多いため，安全な横断ができない状況	注意喚起標識等の設置【R5対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道4・9条間西1丁目1号線	③	旭川市5条西1丁目	・通過車両の多い抜け道となっており，安全な横断ができない状況	注意喚起標識等の設置【R5対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】「H24」新町小学校，旭川市教育委員会，旭川中央警察署，旭川市土木部，「H25」新町小学校，旭川市土木部
「H29」新町小学校，旭川市教育委員会，旭川中央警察署，旭川市防災安全部，旭川市土木部

【東町小学校】 H24, H26, R01, R04, R06

15	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道4条通線	①	旭川市豊岡4条1・2丁目	・道路を横断する際、歩行者青信号時間が短い	信号現示時間の調整【H24対策済】 児童への指導強化【随時実施】	東警察署 小学校
	市道4条通25丁目・東光12条道路線	②	旭川市1～4条通25丁目 ・豊岡1～2条1丁目間	・道路が狭隘で歩道がない、通過車両が多い	用地取得困難のため歩道設置は実施不可 児童への注意喚起、指導【随時実施】	旭川市 小学校
	道道東川東神楽旭川線	③	旭川市東光1条1丁目 旭川市豊岡1条1丁目	・交差点内がカーブしており、信号待ちする児童と車両との事故が懸念される交差点	歩道ガードレールの設置【R1対策済】 児童への指導強化【随時実施】	旭川建設管理部 小学校
	市道4条通25丁目・東光12条道路線	④	旭川市3条通25丁目、 豊岡2～3条1丁目 交差点	・通過車両の多い抜け道となっており、安全な横断ができない状況	児童への注意喚起、指導【随時実施】	小学校
	市道豊岡2・3条間1丁目1号線	⑤	3条25丁目・豊岡2条1丁目交差点 ～東町小裏門	・交通量が多いが歩道が狭く車両と接触のおそれがある	歩道幅の改善【検討中】 児童への注意喚起、指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】

「H24」①東町小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市土木部 「H26」②東町小学校、旭川市教育委員会、旭川市土木部
 「R01」③東町小学校、光陽中学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川建設管理部、旭川市防災安全部、旭川市土木部、市民委員会、民生児童委員協議会
 「R04」④東町小学校、光陽中学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
 「R06」⑤東町小学校、旭川市教育委員会、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【大町小学校】 H24, H25, R02

16	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道旭町1条1・3丁目間1号線	①	旭川市旭町1・2条1丁目	・見通しの悪い交差点であるため安全に横断できない	児童への注意喚起、指導【随時実施】	小学校
	道道新旭川停車場線	②	旭川市花咲町1丁目	・交通量が多く、安全に横断できない	児童への注意喚起、指導【随時実施】	小学校
	市道旭町・大町1丁目道路線	③	旭川市旭町2条1丁目	・変則的な交差点で一部歩道が途切れている	交差点改良（歩道の設置）【H26対策済】 児童への注意喚起、指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道旭町・大町1丁目道路線	④	旭川市花咲町1丁目交差点から学校まで、 旭町1条1丁目昭和通り交差点から学校前まで	・速度超過の車両が多く歩道も狭いため危険な状況	注意喚起標識の設置【R3対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】 「H24」大町小学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市土木部、 「H25」大町小学校、旭川市土木部
 「R02」大町小学校、旭川市教育委員会、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【新富小学校】 H24, H25, R03

17	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道新富2・3条間1丁目1号線	①	旭川市新富2・3条1・2丁目	・国道39号からの抜け道として通過交通が多い	注意喚起標識の設置【H26対策済】 登下校時の教員立ち番の強化と全学級での交通安全指導（特に道路横断時の注意）【随時実施】	旭川市 小学校
	市道新富・永山町間道路線	②	旭川市秋月3条1丁目7番 及び新富3条2丁目3番付近	・国道39号からの抜け道として交通量が多く、速度超過の車両も多いため、安全に横断するには危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校

【対策検討メンバー】 「H24」新富小学校、PTA、町内会、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市土木部、 「H25」新富小学校、旭川市土木部
 「R03」新富小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【神居小学校】 H24, R03

18	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道神居6丁目道路線	①	旭川市神居4条6・7丁目	・通過交通が多く速度超過の車両も多い	登下校時の現地での歩行指導【毎月2～3回】	小学校
	市道神居9条・高砂台道路線	②	旭川市神居9条7丁目 (はず池公園)～高砂台8丁目	・歩道がなく見通しも悪い上、幅員が狭いことから、児童と車両の接触が心配される	注意喚起標識の設置【R4対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】 「H24」神居小学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市土木部
 「R03」神居小学校、旭川市教育委員会、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【雨紛小学校】H28

19	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道雨紛5号道路線	①	旭川市神居町雨紛	・大型車の交通量が多く、道路が狭隘であるため、危険な状況	片側歩道の設置【R5対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】「H28」雨紛小学校，旭川市教育委員会，旭川市土木部

【富沢小学校】H26

20	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道神居7条・富沢道路線	①	旭川市神居町富沢	・カーブを通過する車両からの見通しが悪いため歩行者の視認がしづらく危険な状況	注意喚起標識の設置【H27対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】「H26」富沢小学校，旭川市教育委員会，旭川市土木部

【台場小学校】H28

21	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	国道12号	①	旭川市台場1・2条2丁目	・交通量が非常に多く、大型車も多い ・冬期、信号機の押しボタンが凍結し、安全な横断ができない状況	押しボタンをタッチパネル式に交換済【H30対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校

【対策検討メンバー】「H28」台場小学校，旭川市教育委員会，旭川中央警察署，旭川市防災安全部，旭川市土木部

【江丹別小中学校】R03

22	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	道道旭川幌加内線	①	旭川市江丹別町中央（農協前）	・大型車両等の交通量が多く、ほとんどの車両が速度超過しているため、児童だけで信号機のない横断歩道を渡るのは危険な状況	減速を促す路面標示及び市道交点とのドット線の設置【R3対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川建設管理部 小学校
	道道旭川幌加内線	②	旭川市江丹別町中央	・スクールゾーン標識が色あせて位置的にも見えづらく、冬期間は積雪で埋まってしまうため、児童の安全面が心配な状況	スクールゾーン標識の交換及び移設【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	道道旭川幌加内線	③	旭川市江丹別町中央	・スクールゾーン標識が急カーブ後の位置にあり見えづらく、児童の安全面が心配な状況	スクールゾーン標識の移設【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道中央・富原道路線	④	旭川市江丹別町中央	・登下校時にはごみ収集車が、農繁期には大型車両等も頻りに行き来し、児童と大型車両等の接触の心配がある状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校

【対策検討メンバー】「R03」江丹別小中学校，市民委員会，旭川市教育委員会，旭川中央警察署，旭川建設管理部，旭川市防災安全部，旭川市土木部

【永山小学校】H26, R5

24	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道永山4条17・18丁目間1号線	①	旭川市永山4・5条18丁目	・校門前道路が狭隘で歩道が無く危険	歩道の設置及び変則交差点の解消【H29対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	永山3・6条間19丁目1号線 永山3条19・20丁目間2号線	②	永山3・4条19・20丁目	・信号機のない交差点で、優先道路を多くの児童が横断しており、危険な状況	注意喚起標識の設置【検討中】 交通量に応じた対策を実施【随時実施】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 東警察署 小学校

【対策検討メンバー】「H26」永山小学校，町内会，旭川市教育委員会，旭川市土木部
「R5」永山小学校，旭川市教育委員会，旭川東警察署，旭川市防災安全部，旭川市土木部

【永山東小学校】H24, H25, H27

25	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道12丁目道路1号線	①	旭川市永山町13丁目	・速度超過の車両が多く危険	規制速度の変更【H25対策済】 登下校時の街頭指導【随時実施】	東警察署 小学校
		②	旭川市永山町13丁目	・横断歩道がなく横断時に危険な状況	横断歩道設置（学校正門前）【H25対策済】	東警察署
		③			登下校時の街頭指導【随時実施】	小学校
		④				
市道永山1条23・24丁目間1号線	⑤	旭川市永山1条23～24丁目	・道路が狭隘で歩道がなく通過車両とのすれ違い等危険な状況	歩道の設置【H28対策済】 登下校時の街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校	
国道39号	⑥	旭川市永山2・3条24丁目	・市道横断時に安全に横断できない	登下校時の街頭指導【随時実施】	小学校	
市道永山4・6条間24丁目1号線	⑦	旭川市永山5・6条24丁目	・車と歩行者の接触事故も発生し、危険な状況	一時停止標識の設置【検討中】	東警察署	
				安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校	
道道当麻比布線	⑧	旭川市永山町15・16丁目	・大型車両の通過交通が多い ・信号機、横断歩道が無く、横断時に危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校	

【対策検討メンバー】 「H24」永山東小学校、PTA、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川開発建設部、旭川市土木部、「H25」永山東小学校、旭川市土木部
「H27」永山東小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川開発建設部、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【永山西小学校】H24, H30, R03, R04

26	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道5丁目道路3号線	①	旭川市永山5・6条10・11丁目	・車両の走行速度が高い、安全に横断できない	職員巡視による監視強化及び児童への指導【随時実施】	小学校
	市道6丁目道路2号線	②	旭川市永山9・10条12・13丁目	・交通量が多く安全に横断できない	職員巡視による監視強化及び児童への指導【随時実施】	小学校
市道1番通線 市道永山7・10条間11丁目2号線	③	旭川市永山6・7条11丁目	・交通量が多く安全に横断できない	交通量に応じた対策を実施【随時実施】	東警察署	
				安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校	
市道永山7・10条間11丁目2号線 市道永山7条11・12丁目間1号線	④	旭川市永山7・8条11丁目	・横断歩道・信号機のない交差点、車両の走行速度が高く、車と歩行者の接触事故も発生	交通量に応じた対策を実施【随時実施】	東警察署	
				安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校	
国道39号 市道5丁目道路3号線	⑤	旭川市永山3条11丁目（病院駐車場）	・登下校の際、病院駐車場に出入りする車両と接触等の心配がある状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校	
市道永山4条11丁目5号線	⑥	旭川市永山4条11丁目	・交差点の角に大きな車庫があるため運転者から死角となり、児童と車両の接触の心配がある状況	注意喚起標識の設置【R04対策済】	旭川市	
				安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校	
市道1番通線	⑦	旭川市永山7条12丁目 （コンビニ駐車場）	・登下校の際、コンビニ駐車場に出入りする車両と接触等の心配がある状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校	
市道6丁目道路2号線	⑧	旭川市永山8・9条12・13丁目 交差点	・車両の走行速度が高く交通量も多いため、安全に横断できない状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校	
市道永山7・10条間11丁目2号線	⑨	旭川市永山8条11丁目	・一番通線に出る抜け道となっており、車両の走行速度が高く、児童の安全面が心配される状況	注意喚起標識の設置【検討中】	旭川市	
				安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校	

【対策検討メンバー】 「H24」永山西小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市土木部
「H30」永山西小学校、市民委員会、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
「R03」永山西小学校、学校運営協議会、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川開発建設部旭川道路事務所、旭川市防災安全部、旭川市土木部
「R04」永山西小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【旭川小学校】 H28, H30, R01, R02, R06

27	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道永山町9丁目・東旭川北1条8丁目間道路線 市道上4号・南4丁目道路線	①	旭川市東旭川北1条7～8丁目 旭川市東旭川南1条7～8丁目	・交通量が多いが、車両用信号機しかないため、安全な横断ができない状況	歩行者用信号機の設置【H28対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 小学校
	市道上兵村・北1条4丁目道路線	②	旭川市東旭川北1条5丁目 ～北3条5丁目	・歩道が狭く、安全に通行できない	歩道の拡幅【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道東旭川南1条4・5丁目間1号線 市道東旭川南1条4丁目3号線	③	旭川市東旭川南1条4～5丁目	・一時停止標識が無く、児童と制限速度を超えて走行する車両との事故が懸念される交差点	交差点標示の設置【R3対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道東旭川南1条6・7丁目間1号線	④	旭川市東旭川南1条6～7丁目	・道路が狭隘で歩道がなく、通過車両の多い抜け道となっているため危険	注意喚起標識の設置【R5対策済】 速度規制の実施【R04対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 東警察署 小学校
	市道東旭川町下兵村・東旭川南1条6丁目間1号	⑤	東旭川南1条6丁目1番～8番	・横断歩道のない道路を、放課後児童クラブに向かう児童が横断している	注意喚起標識の設置【検討中】 交通安全旗による注意喚起【R6対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校 小学校

【対策検討メンバー】

「H28」旭川小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川建設管理部, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
 「H30」旭川小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市土木部
 「R01」旭川小学校, 町内会, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
 「R02」旭川小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
 「R06」旭川小学校, 東旭川こども園, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【旭川第三小学校】 H24, H25, R03, R04, R05

29	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	道道旭川旭岳温泉線	①	旭川市東光8・9条9・10丁目	・変則的な交差点, 右折車から歩行者を認識しづらい	歩行者用信号現示時間の調整【H24対策済】 登下校指導の徹底【随時実施】	東警察署 小学校
	市道東光8条8丁目1号線	②	旭川市東光8・9条9丁目	・食い違い交差点で見通しが悪く危険	道路反射鏡の設置【H26対策済】 登下校指導の徹底【随時実施】	旭川市 小学校
	市道下3号線	③	旭川市東光6・7条7・8丁目交差点から東光9・10条7・8丁目交差点までの下3号線	・通勤通学時の交通量が多く、速度超過の車両も多いため、荒天時に児童と車両の接触が心配	注意喚起標識の設置【R4対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道東光10・16条間8丁目1号線	④	旭川市東光13条8丁目 (千代田公園付近の交差点)	・速度超過の車両が多いため、放課後、公園に向かう児童が飛び出し、車両との接触が心配	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道東光8条8丁目1号線	⑤	旭川市東光8・9条8丁目 西側交差点	・バス通りに繋がる交差点のため通過車両が多く、安全な横断ができない状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道東光7・9条間8丁目1号線	⑥	旭川市東光8・9条8丁目 東側交差点	・食い違い交差点で見通しが悪く危険	道路反射鏡の追加設置【R5対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	東光5・9条間7丁目間2号線	⑦	旭川市東光9条7丁目交差点	・通勤通学時の交通量が多く、速度超過の車両も多いため危険	注意喚起標識の設置【R6対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】

「H24」旭川第三小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川建設管理部, 旭川市土木部, 「H25」旭川第三小学校, 町内会, 旭川市土木部
 「R03」旭川第三小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
 「R04」旭川第三小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
 「R05」旭川第三小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【千代田小学校】H24, R03

31	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道東光・豊岡2丁目道路線	①	旭川市東光8条2・3丁目	・朝夕の交通量が多く速度超過の車両も見受けられる ・横断歩道はあるが安全に横断できない	街頭指導の強化, 児童への注意喚起【随時実施】	小学校
	市道4条通25丁目・東光12条道路線 市道南9条通26丁目3号線 市道東光13条1丁目3号線	②	旭川市東光3条1丁目～東光14条1丁目～緑東大橋	・南6条通や1条通に出る抜け道として交通量が多く, 速度超過の車両も多いため, 登下校時には児童と車両の接触が懸念される危険な状況	速度超過の取締及び定期的な見回り【随時実施】 注意喚起標識の設置【R4対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 旭川市 小学校

【対策検討メンバー】「H24」千代田小学校, P T A, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市土木部
「R03」千代田小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【豊岡小学校】H24, H25, R02, R04, R06

32	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道豊岡9条3丁目2号線外	①	旭川市豊岡9・10条3丁目	・建物があるため見通しが悪く危険な状況	注意喚起標識の設置【H26対策済】 児童への注意喚起【随時実施】	旭川市 小学校
	市道7条通3号線	②	旭川市豊岡8条3丁目	・交通量の多い道路, 歩道が途切れている	歩道の設置【H26対策済】 児童への注意喚起【随時実施】	旭川市 小学校
	市道豊岡4・7条3丁目1号線	③	旭川市豊岡6条3丁目	・歩道上への駐車により通行に支障となっている	児童への注意喚起【随時実施】	小学校
	道道愛別当麻旭川線	④	旭川市豊岡11条1丁目	・市街地から動物園方面へ進む時, 信号機が視認しづらい	児童への注意喚起【随時実施】	小学校
	市道7条通3号線	⑤	旭川市豊岡8条3丁目(赤明橋)	・歩道がないので橋の上で信号待ちする危険な状況 ・第三児童クラブに向かうのに歩道がないため遠回りしなければならない状況	歩道の設置には河川敷地利用による道路拡幅が必要【現状困難】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道豊岡8条1丁目1号線	⑥	旭川市豊岡8・9条1丁目 交差点	・車両の走行速度が高く, 危険がある状況	注意喚起標識の設置【検討中】 児童への注意喚起, 指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道豊岡11条2・3丁目間2号線/豊岡9・12条間3丁目1号線	⑦	旭川市豊岡10・11条間3丁目	・横断歩道のない道路を児童が横断している	注意喚起標識の設置【検討中】 児童への注意喚起, 指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】「H24」豊岡小学校, P T A, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市土木部, 「H25」豊岡小学校, 町内会, 旭川市教育委員会, 旭川市土木部
「R02」豊岡小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R04」豊岡小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R06」豊岡小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【神楽小学校】H27, R02, R03

33	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道見本林道路線	①	旭川市神楽6～7条8・9丁目	・幹線道路, 新橋の整備に伴い交通量が急激に増えている ・道路幅員が狭くて車両交通量が多く危険	歩道の設置及び区画線等による路肩確保【H30対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	国道237号	②	旭川市神楽5条5丁目の交差点(国道沿い)	・国道に取り付く市道を横断する際に, 児童と車両の接触が懸念される危険な状況	歩行者用信号機及び横断歩道の設置【R2対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 小学校
	市道神楽4条1丁目2号線	③	旭川市神楽5条4丁目・神楽4条3丁目交差点から北側に向かう市道	・道路幅員が狭くて車両交通量が多く, 児童と車両の接触が懸念される危険な状況(特に冬は, 車道側に傾斜しているため転倒して車両と接触する危険)	通行空間の確保(横断勾配等の解消)【R4対策済】 速度規制標識の設置【R4対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 東警察署 小学校

【対策検討メンバー】「H27」神楽小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市土木部
「R02」神楽小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川開発建設部, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R03」神楽小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川開発建設部, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【西神楽小学校】 H24, H27, H30, R03, R5

34	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	国道237号	①	旭川市西神楽1線11・12号	・大型車の交通量が多く、安全に横断できない	集団下校で児童に注意喚起【随時実施】	小学校
	道道新開西神楽停車場線 (3.4.39 西神楽中央通)	②	旭川市西神楽北1条・南1条2～4丁目	・速度超過している大型車が多く、現況歩道が狭いため通過車両の風圧で通学時に危険を感じる状況	歩道の設置(拡幅)【R3対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川建設管理部 小学校
	市道西神楽3丁目道路線	③	旭川市西神楽北1・2条3丁目	・速度超過の車両が多く危険	交通量に応じた対策を実施【随時実施】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 小学校
	国道237号	④	旭川市西神楽1線28号 (辺別川橋前)	・大型車の交通量が非常に多く、歩道がないため通過車両の風圧で通学時に危険を感じる状況	歩道の設置【R4対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川開発建設部 小学校
	市道西神楽1線12号道路線	⑤	国道237号 ～旭川市西神楽北2条2・3丁目	・国道から右左折した車両が速度を落とすことなく走行しており、危険な状況	区画線による路側確保【R4対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	西神楽2・4線12号道路線	⑥	西神楽北2条1丁目(踏切～国道間)	・踏切付近の道路幅が狭く、車両との接触のおそれがあり危険を感じる状況	歩道の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】 「H24」西神楽小学校, P T A, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川開発建設部, 旭川市土木部
「H27」西神楽小学校, 旭川市教育委員会, 旭川建設管理部, 旭川市土木部
「H30」西神楽小学校, 交通安全活動推進委員, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R03」西神楽小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川開発建設部, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R05」西神楽小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【西御料地小学校】 H27, H30, R02

35	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道旭神町・西神楽2線5号道路線	①	旭川市西御料2条2・3丁目	・交通量が多く、車両の走行速度が高い ・下りカーブ直近交差点の横断歩道の見通しが悪く、安全な横断ができない	歩行者用手押し信号機及び横断歩道の設置【H28対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 小学校
	市道緑が丘通2号線	②	旭川市西御料1～2条2丁目	・校門前の道路であるが交通量が多く、車両の走行速度が高い	交通量に応じた対策を実施【随時実施】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 小学校
	市道西神楽3線5号2号線	③	旭川市緑が丘東5条2丁目の交差点	・交通量が多く停止線を越えて止まる車両も多いため、安全な横断ができない	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校

【対策検討メンバー】 「H27」西御料地小学校, P T A, 町内会, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「H30」西御料地小学校, P T A, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R02」西御料地小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【神楽岡小学校】H24, H25, H27

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道237号	①	旭川市神楽岡14条4・5丁目	・信号待ちの児童に車両が飛び込む危険性がある	歩道ガードパイプの設置【H25対策済】 街頭指導の強化、徹底【随時実施】	旭川開発建設部 小学校
市道神楽岡2丁目道路線	②	旭川市神楽岡8～10条2・3丁目	・補助幹線道路で交通量が多い ・道路が狭隘で歩道がない	標識や区画線による路側確保及び路側カラー化【H27対策済】 街頭指導の強化、徹底【随時実施】	旭川市 小学校
市道神楽岡14条3・4丁目道路線	③	旭川市神楽岡14条4・5丁目	・通過車両が急増しており、横断時に危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
市道神楽岡14条3・4丁目間2号線	④	旭川市神楽岡14・15条3丁目	・幹線に抜ける車両が多く、児童の通行量も多いため、横断時に危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	⑤	旭川市神楽岡14・15条3丁目	・幹線に抜ける車両が多い ・美瑛川河川敷で行う授業の際の経路であり横断時に危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
市道神楽岡14条3丁目2号線	⑥	旭川市神楽岡14条3丁目	・校舎近くのT字路における児童の通行量が多く、横断時に危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校

【対策検討メンバー】「H24」神楽岡小学校、PTA、町内会、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川開発建設部、旭川市土木部
「H25」神楽岡小学校、町内会、旭川市教育委員会、旭川市土木部 「H27」神楽岡小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【北光小学校】H24, H27, R02, R06

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
道道近文停車場線	①	旭川市旭町1・2条18丁目	・交通量が多く、道路横断が危険	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
市道旭町1条16丁目 ・北門町16丁目間1号線	②	旭川市旭町1条16丁目	・幹線道路へ抜ける通過車両が多い ・速度超過する車両が多く安全に横断ができない	横断歩道の設置【R4対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校
市道北門町15・19丁目道路線	③	旭川市北門町18丁目（北門橋）	・幹線道路へ抜ける通過車両が多い ・速度超過する車両が多く安全に横断ができない	横断歩道の設置【R3対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校
市道旭町1条15・16丁目間2号線	④	旭町1条16丁目（北光小正門）	・第2児童クラブの設置により、横断歩道のない所を横断する児童が増えた。	横断歩道の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校
市道旭町1条16丁目・北門町16丁目間1号線	⑤	北門町16丁目2159-88付近	・児童が横断歩道のない道路を横断している。	横断歩道の設置【④を優先し、設置できた後に再検討】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校

【対策検討メンバー】「H24」①北光小学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川建設管理部、旭川市土木部
「H27」②北光小学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
「R02」③北光小学校、PTA、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
「R06」④⑤北光小学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【東栄小学校】R01, R02

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
道道旭川旭岳温泉線 市道東光4条6丁目1号線	①	旭川市東光4条6丁目	・児童と、速度を落とさず進入する車両との事故が懸念される三叉路交差点（校舎改築工事が終了する令和2年末までの通学路一時変更。）	既存の交通標識の調整【実施済】 工事標識の移設と注意喚起標識の設置【R1対策済】	東警察署 旭川市
市道下2号道路3号線	②	旭川市東光5条6丁目のT字路（グラウンド側）	・速度超過の車両が多いため、安全な横断ができない状況	通学路を守るよう安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校

【対策検討メンバー】「R01」東栄小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川建設管理部、旭川市防災安全部、旭川市建築部、旭川市土木部
「R02」東栄小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【近文第一小学校】H24

39	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道2線道路2号線	①	旭川市東鷹栖2・3線10号 ～東鷹栖2・3条3丁目	・主要な通学路であるが速度超過の車両が多く危険な状況	規制速度の変更【H25対策済】50km→40km 街頭指導の強化, 児童への注意喚起・指導【随時実施】	中央警察署 小学校

【対策検討メンバー】「H24」近文第一小学校, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市土木部

【末広小学校】R03, R06

41	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道末広高台通線	①	旭川市末広6条1丁目 (末広高台通線交差点)	・大型車の交通量が多く, 速度超過の車両も多いため, 冬季は凍結による交通事故が懸念される状況	防護柵の設置【R4対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道春光東鷹栖通線	②	旭川市末広5条3丁目 (旭川環状線交差点)	・コンビニ店舗やガソリンスタンドがあり車両の出入りが多く登下校時の児童の安全面が心配される状況	注意喚起標識の設置【R4対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道末広6条2・3丁目間1号線	③	末広6条3丁目2番～3番間	・通学路であるが, 歩道が狭くほとんど通れないところがある。	歩道の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】「R03」①②末広小学校, 旭川市教育委員会, 旭川建設管理部, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R06」③末広小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【愛宕小学校】H27

42	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道豊岡5・6条間5丁目1号線 市道豊岡4条5丁目2号線 市道豊岡4条5丁目1号線	①	旭川市豊岡4・5条5丁目	・食い違い交差点で見通しが悪く危険	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校

【対策検討メンバー】「H27」愛宕小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市土木部

【緑が丘小学校】H24, H25, H28

43	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道神楽岡通線	①	旭川市緑が丘3・4条4丁目	・地下歩道を通学路としているが死角になり危険 ・地下歩道の上屋が死角となり見通しが悪い	横断防止施設の設置【H26対策済】 児童に対しての指導【毎日実施】	旭川市 小学校
	市道緑が丘2号道路	②	旭川市緑が丘1条3・4丁目	・交通量が多いが横断歩道がなく, 危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校

【対策検討メンバー】「H24」緑が丘小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市土木部, 「H25」緑が丘小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市土木部
「H28」緑が丘小学校, P T A, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【神居東小学校】H27, H28

44	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道神居1・2条間16丁目2号線	①	旭川市神居2条16丁目	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多く、車両の走行速度が速い ・交差点横断時、幹線道路からの進入車両が危険な状況 	安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署
	市道神居1・2条間16丁目2号線	①	旭川市神居1・2条16丁目		歩道の設置【H29対策済】	旭川市
	市道神居1・2条17丁目道路線	②	旭川市神居2条17丁目		安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道神居2条17丁目2号線	③	旭川市神居2条17丁目		交通量の状況に応じた対策の検討【随時実施】	中央警察署
	市道神居2条16丁目1号線	④	旭川市神居2条16・17丁目		安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道神居1・2条17丁目道路線	⑤	旭川市神居2条16丁目		交通量の状況に応じた対策の検討【随時実施】	中央警察署
	市道神居1・2条間16丁目2号線	⑥	旭川市神居1条16～17丁目		安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道神居1・2条間16丁目2号線	⑥	旭川市神居1条16～17丁目		ゾーン30【H25対策済】	中央警察署
	市道神居1・2条間16丁目2号線	⑥	旭川市神居1条16～17丁目	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校	

【対策検討メンバー】「H27」神居東小学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
 「H28」神居東小学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【東光小学校】H24, H26, H27

45	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道下3号線	①	旭川市東光18・19条7・8丁目	・交通量が多く安全に横断できない(H24点検)	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
				・交通量が多く安全に横断できない(H26点検)	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
		②	旭川市東光20条7・8丁目	・速度超過の車両が多く危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校

【対策検討メンバー】「H24」東光小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市土木部 「H26」東光小学校、PTA、町内会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
 「H27」東光小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市土木部

【陵雲小学校】H24, H25, H29

46	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道末広1条7・9丁目間1号線	①	旭川市末広1条7丁目	・交通量が多く安全に横断できない	信号機のある交差点を渡るよう指導【随時実施】	小学校
	市道末広1・2条間7丁目1号線		旭川市末広1～2条7・8丁目	・歩道が狭隘なため安全な通行に支障がある	歩道の設置【H27対策済】	旭川市
	市道末広1条7・9丁目間1号線	②	旭川市末広1条7丁目	・交通量の多い道路であるが、横断歩道がないため安全な横断ができない状況	横断歩道の設置【R4対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校
	市道末広1・7条道路線	③	旭川市末広1条9～10丁目	・交通量の多いバス通りであるが、横断歩道がないため安全な横断ができない状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校

【対策検討メンバー】「H24」陵雲小学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市土木部、「H25」陵雲小学校、町内会、旭川市土木部
 「H29」陵雲小学校、PTA、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【忠和小学校】 H24, H27, R02

47	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道忠和6丁目道路線	①	旭川市忠和5・6条6丁目	・交通量が多い道路, 見通しが悪い	停止線の塗り直し【H24対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校
	市道忠和4・5丁目道路線	②	旭川市忠和6・7条4丁目	・交通量が多い道路, 見通しが悪い	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道忠和4条6・8丁目間3号線	③	旭川市忠和4条6丁目	・横断歩道に歩行者用信号機が未設置のため 横断の判断が困難な状況	歩行者用信号機の設置【H27対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校
	市道忠和6条道路線	④	旭川市忠和6・7条5～8丁目	・交通量が多いのに道路が狭隘で歩道がなく, 速度を超過する 車両も多いため, 危険な状況	河川の暗渠化及び道路拡幅による歩道の設置【対策中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】 「H24」忠和小学校, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市土木部 「H27」忠和小学校, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R02」忠和小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【永山南小学校】 H24, H25, H26, H29, H30, R5, R06

48	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道永山8・10条間5丁目1号線	①	旭川市永山9～10条5・6丁目	・通り抜け車両が多い, 歩道がなく危険	歩道の設置【H27対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道功橋通線	②	旭川市永山7～10条6・7丁目	・交通量の多い道路, 速度超過の車両が多い	注意喚起標識の設置【H26対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道永山3・10条間2丁目道路線	③	旭川市永山9条2丁目	・道路用地が前後区間に比べ不足し, 歩道が未整備のため危険	歩道の設置【H28対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	道道愛別当麻旭川線 (3.3.20永山東光線) 市道永山東光1号線	④	旭川市永山10・11条2～3丁目	・踏切付近の交通量が多いが一部区間に歩道が片側しか無く 危険	歩道の設置【対策中】 注意喚起標識の設置(歩道設置までの期間)【H27対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川建設管理部 旭川市 小学校
	市道永山8・10条間5丁目1号線	⑤	旭川市永山9条5～6丁目	・抜け道として利用する車両が多いため, 安全な横断ができない状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	道道愛別当麻旭川線 (3.3.20永山東光線) 市道永山町1・2丁目間1号線 市道永山町1丁目25号線 市道永山東光1号線	⑥	旭川市永山10・11条2丁目	・踏切付近の交差点で, 信号機がなく危険	立体交差化による踏切除却【対策中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川建設管理部 小学校
	市道永山8・10条間5丁目1号線 市道永山9条5・6丁目間1号線	⑦	旭川市永山9条5～6丁目	・抜け道として利用する車両が多いため, 安全な横断ができない状況	注意喚起標識の設置【R6実施済】 横断歩道の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 東警察署 小学校
	市道永山3・10条2丁目道路線/ 永山8条1・2丁目間1号線	⑧	永山8条2丁目～3丁目間	・信号のない横断歩道を児童が横断している。	注意喚起標識の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】 「H24」永山南小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市土木部 「H25」永山南小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市土木部
「H26」永山南小学校, 旭川市教育委員会, 旭川建設管理部, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「H29」永山南小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「H30」永山南小学校, 市民委員会, 町内会, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川建設管理部, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R05」永山南小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R06」永山南小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【末広北小学校】H24, H30, R02

49	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道末広5条11丁目道路2号線	①	旭川市末広5条11丁目	・歩道除雪が実施されていない(冬期)	冬期通学路の変更【H24対策済】 変更した通学路の歩道除雪実施【適時実施】	小学校 旭川市
	市道末広5・6条間10丁目1号線 市道末広5条10・12丁目間1号線	②	旭川末広5・6条10・11丁目	・バス通りの交差点であるが、信号機がなく危険	既設横断歩道の維持・活用【随時実施】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校
	市道春光東鷹栖通線	③	旭川市末広4条10丁目の交差点	・道路を横断する際、車両と児童が接触する危険	歩行者用信号機の設置【R3対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校

【対策検討メンバー】「H24」末広北小学校, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市土木部
 「H30」末広北小学校, 市民委員会, 町内会, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
 「R02」末広北小学校, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【緑新小学校】H27, H28, R02, R04, R5

50	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道大正橋斜線通線	①	旭川市神楽岡1・2条4・5丁目	・通勤時の交通量が多い。 ・横断歩道はあるが安全な横断ができない	歩行者用信号機の設置【R2対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 小学校
	市道神楽岡5条5丁目3号線	②	旭川市神楽岡5条5丁目	・通勤時における交通量が多い ・横断歩道がないため、危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道神楽岡4条5・6丁目間1号線	③	旭川市神楽岡4条6丁目と 5条6丁目の境界（T字路）	・降雨時に大きな水たまりができ、車両の水はねに気を取られ、側方からの車両に注意が向かない危険な状況	道路改良工事の実施【R5対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道神楽岡通線	④	旭川市神楽岡5・6条5丁目	・車両側の信号機の光源が弱く、安全な横断ができない状況	信号機のLED化【R4対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 小学校
	市道神楽岡4条5・6丁目間1号線 市道神楽岡4条6丁目4号線	⑤	旭川市神楽岡4・5条6丁目T字交差点	・速度超過の車両が多く、横断時に危険な状況	路面標示の設置【R5対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道神楽岡3条5・7丁目間1号線 市道神楽岡4条6丁目4号線	⑥	旭川市神楽岡3・4条6丁目T字交差点	・速度超過の車両が多く、横断時に危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市

【対策検討メンバー】「H27」緑新小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
 「H28」緑新小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
 「R02」緑新小学校, 旭川市教育委員会, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
 「R04」緑新小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
 「R05」緑新小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【共栄小学校】H27, H28

52	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道下4号・南1丁目道路線	①	旭川市東光3条10丁目	・交通量が多いため、横断時に危険な状況	横断歩道の設置【H27対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 小学校
	道道東川旭川線	②	旭川市豊岡4条7～10丁目	・自転車の交通量が多く、歩行者と自転車が輻輳し危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道風防林道路	③	旭川市豊岡2条9～10丁目	・交通量が多いため、横断時に危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道風防林道路線	④	豊岡2条9・10丁目間 共栄小裏門	・手押し信号の青色点灯時間が短く、渡り切れないことがある	青色点灯時間の延長【R6実施済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 小学校
	市道下3号線	⑤	豊岡1条7・8丁目間～豊岡6条7・8丁目間	・信号・横断歩道がない区間が長く、安全に横断できる場所がない。	横断歩道又は信号の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 小学校

【対策検討メンバー】「H27」①②共栄小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川建設管理部, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
 「H28」③共栄小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川建設管理部, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
 「R06」④⑤共栄小学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【光陽中学校】R01, R04, R5

102	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	道道東川東神楽旭川線	①	旭川市東光1条1丁目 旭川市豊岡1条1丁目	・交差点内カーブしており、信号待ちする生徒と車両との事故が懸念される交差点	歩道ガードレールの設置【R1対策済】 生徒への指導強化【随時実施】	旭川建設管理部 中学校
	市道4条通25丁目・東光12条道路線	②	旭川市3条通25丁目、 豊岡2～3条1丁目 交差点	・通過車両の多い抜け道となっており、安全な横断ができない状況	生徒への指導強化【随時実施】	中学校
	市道4条通線 市道豊岡1・2丁目間通1号線	③	豊岡4条1・2丁目 交差点	・かなり交通量が多い交差点で、事故があった際に横断待ちの児童生徒に車両が飛び込むおそれがあり、危険な状況	歩道ガードレールの設置【検討中】 生徒への指導強化【随時実施】	旭川市 中学校

【対策検討メンバー】 「R01」光陽中学校、東町小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川建設管理部、旭川市防災安全部、旭川市土木部、市民委員会、民生児童委員協議会
「R04」光陽中学校、東町小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
「R05」光陽中学校、旭川市教育委員会、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【中央中学校】R06

104	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道10条通11・12丁目道路線	①	10条通11丁目 学校前	・朝の登校時間帯に抜け道として利用する車両が多い中、生徒は横断歩道がない場所を横断している	横断歩道の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 中学校

【対策検討メンバー】 「R06」中央中学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【永山中学校】R02, R03, R04

111	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道1番通線	①	旭川市永山6・7条19・20丁目の交差点	・横断歩道・信号機が無いため、生徒と車両との事故が懸念される交差点	・歩行者の滞留場所がないので、信号機・横断歩道の設置は難しい。 ・今後の商業施設開店に伴う交通の変化を確認する。 信号機・横断歩道の設置に伴う歩行者滞留場所の設置について、警察と協議・連携を図る。	東警察署 旭川市
	市道1番通線	②	旭川市永山6・7条12・13丁目 ～永山町13丁目 交差点	・交通量が多く、車道の自転車通行が危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	中学校

【対策検討メンバー】 「R02」永山中学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部、旭川市議会
「R03」永山中学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部、旭川市議会
「R04」永山中学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【東鷹栖中学校】R04

116	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	道道鷹栖東神楽線	①	旭川市東鷹栖4線12・13号 旭川北インターチェンジ ～東鷹栖東3条3・4丁目 永山橋	・車両の走行速度が高く交通量も多いため、車道の自転車通行が危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	中学校

【対策検討メンバー】 「R04」東鷹栖中学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川建設管理部、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【啓北中学校】R02

117	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道6区大通線	①	旭川市春光2条7丁目6区大通	・交通量が多く速度超過の車両も多いため、安全な横断ができない状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	中学校

【対策検討メンバー】 「R02」啓北中学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【春光台中学校】R02, R05

120	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道春光台5条2・3丁目間2号線	①	旭川市春光台5条3丁目, 春光台中学校前の交差点	・速度超過の車両が多いため, 車両同士の接触が非常に懸念される状況	一時停止標識の設置【R4対策済】	中央警察署	
				外側線等の路面表示【R3対策済】	旭川市	
末広高台通線 春光台3丁目道路線・春光台5条2・3丁目間3号線	②	春光台4条3丁目交差点	・歩行者用信号機がないところがあり, 児童生徒が横断中に車両の信号が黄色になるため, 生徒と車両の事故が懸念される状況	安全指導と街頭指導, 保護者の車両にも注意喚起【随時実施】	中学校	
				歩行者用信号機の設置【検討中】	中央警察署	
				安全指導と街頭指導【随時実施】	中学校	

【対策検討メンバー】 「R02」高台小学校, 春光台中学校, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R05」春光台中学校, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【永山南中学校】R01, R06

121	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道永山4丁目通線 市道永山9条9・10丁目間1号線 市道永山9条7・8丁目間1号線	①	旭川市永山10条8～9丁目	・横断歩道・信号機が無いため, 生徒と車両との事故が懸念される交差点	交通量の状況に応じた安全対策の検討【随時実施】	東警察署	
				安全指導と街頭指導【随時実施】	中学校	
市道永山東光1号線/ 4丁目道路1号線	②	永山町4・5丁目-永山10条8・9丁目交差点	・車両の接触事故が多い交差点で, 生徒が巻き込まれるおそれがある。	ガードレールの設置【検討中】	旭川市	
				安全指導と街頭指導【随時実施】	中学校	

【対策検討メンバー】 「R01」永山南中学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部
「R06」永山南中学校, 旭川市教育委員会, 旭川東警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部

【広陵中学校】R01

123	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道末広1・2条間7丁目1号線	①	旭川市末広2条7～8丁目	・正門前に横断歩道・信号機が無く, 生徒と車両との事故が懸念される道路	交通量の状況に応じた安全対策の検討【随時実施】	中央警察署	
				安全指導と街頭指導【随時実施】	中学校	

【対策検討メンバー】 「R01」広陵中学校, 旭川市教育委員会, 旭川中央警察署, 旭川市防災安全部, 旭川市土木部