

旭川市内通学路の要対策箇所一覧

(対策中又は検討中の対策があるもの抜粋)

【青雲小学校】H29, R6

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道4条西3丁目・曙1条3丁目間1号線	①	旭川市曙1条3丁目	・抜け道として利用する車両が多いが、歩道がないため危険な状況	歩道の設置【対策中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
市道曙1条5丁目・北2条8丁目間1号線	②	曙北2条8丁目	・大型車両の通行が多いが、カーブで見通しが悪い。	破損撤去した警戒標識の再設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】 「H29」青雲小学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
「R06」青雲小学校、旭川市教育委員会、旭川市防災安全部、旭川市土木部

市道旭町1条7・9丁目間1号線 市道旭町1条7丁目1号線	②	旭川市旭町1条7丁目	・商業施設駐車場に近接し、交通量が多い交差点 ・横断歩道しかないため、安全な横断ができない状況	既設横断歩道の維持・活用【随時実施】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校
---------------------------------	---	------------	--	---------------------------------------	--------------

【啓明小学校】H24, H25, H29, H30, R01, R02, R05

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道南1・5条間21丁目1号線	①	旭川市南3条通21・22丁目	・道路が狭隘で歩道がなく、通過車両も多く危険	歩道の設置【対策中】 速度規制標識の増設【H25対策済】 地域の方々も含めた指導・啓発【随時実施】	旭川市 東警察署 小学校
南2条通21・23丁目間1号線	⑦	旭川市南3条通22丁目	・片側のみ設置されている歩道が狭く、積雪期はさらに狭くなるため歩行に支障が生じている状況	歩道の設置【検討中】 横断歩道・歩行者用信号機の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 東警察署 小学校

【対策検討メンバー】 「H24」啓明小学校、町内会、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市土木部、「H25」啓明小学校、町内会、旭川市教育委員会、旭川市土木部
「H29」啓明小学校、旭川市教育委員会、旭川市土木部
「R05」啓明小学校、旭川東警察署、旭川市教育委員会、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【北鎮小学校】H24, H25, H30, R03, R06

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
春光5条5・6丁目間3号線	⑤	旭川市末広4～5条間 5・6丁目	・交通量が多いが歩道がなく車両と接触のおそれがある市道	両側歩道の設置【検討中】 外側線の表示【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 旭川市 小学校

「R06」北鎮小学校、町内会、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【高台小学校】H24, H29, R02, R03, R05

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
春光台4条4・5丁目間4号線 春光台4条4・5丁目間3号線	⑤	旭川市春光台4条4・5丁目交差点	・見通しの悪い交差点で、児童と車両の接触事故も起きており、危険な状況	注意喚起標識の設置【R6対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

「R05」高台小学校、旭川市教育委員会、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【向陵小学校】H24, R01, R02

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道春光町1区・住吉町道路線 市道住吉町1・5条間1号線	②	旭川市住吉6条1丁目	・横断歩道しかないため、安全な横断ができない状況	交通量の状況に応じた安全対策の検討【随時実施】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校
市道住吉町2条1号線	④	旭川市住吉5条1丁目	・交通量が多く安全に横断できない ・スクールゾーン標識柱のぐらつき	一時停止標識の設置【R4対策済】 スクールゾーン標識柱の修繕【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 旭川市 小学校

「R02」向陵小学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【東町小学校】H24, H26, R01, R04, R06

15	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道4条通25丁目・東光12条道路線	②	旭川市1～4条通25丁目・豊岡1～2条1丁目間	・道路が狭隘で歩道がない、通過車両が多い	用地取得困難のため、歩道設置は実施不可 児童への注意喚起、指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道4条通25丁目・東光12条道路線	④	旭川市3条通25丁目、豊岡2～3条1丁目 交差点	・通過車両の多い抜け道となっており、安全な横断ができない状況	児童への注意喚起、指導【随時実施】	小学校
	市道豊岡2・3条間1丁目1号線	⑤	3条25丁目・豊岡2条1丁目交差点～東町小裏門	・交通量が多いが歩道が狭く車両と接触のおそれがある	歩道幅の改善【検討中】 児童への注意喚起、指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】「H24」①東町小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市土木部 「H26」②東町小学校、旭川市教育委員会、旭川市土木部
「R01」③東町小学校、光陽中学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川建設管理部、旭川市防災安全部、旭川市土木部、市民委員会、民生児童委員協議会
「R04」④東町小学校、光陽中学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
「R06」⑤ 東町小学校、旭川市教育委員会、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【江丹別小中学校】R03

22	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	道道旭川幌加内線	②	旭川市江丹別町中央	・スクールゾーン標識が色あせて位置的にも見えづらく、冬期間は積雪で埋まってしまうため、児童の安全面が心配な状況	スクールゾーン標識の交換及び移設【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	道道旭川幌加内線	③	旭川市江丹別町中央	・スクールゾーン標識が急カーブ後の位置にあり見えづらく、児童の安全面が心配な状況	スクールゾーン標識の移設【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

【対策検討メンバー】「R03」江丹別小中学校、市民委員会、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川建設管理部、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【永山小学校】H26, R5

24	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	永山3・6条間19丁目1号線 永山3条19・20丁目間2号線	②	永山3・4条19・20丁目	・信号機のない交差点で、優先道路を多くの児童が横断しており、危険な状況	注意喚起標識の設置【検討中】 交通量に応じた対策を実施【随時実施】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 東警察署 小学校

「R5」永山小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【永山東小学校】H24, H25, H27

25	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道永山4・6条間24丁目1号線	⑦	旭川市永山5・6条24丁目	・車と歩行者の接触事故も発生し、危険な状況	一時停止標識の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 小学校

「H27」永山東小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川開発建設部、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【永山西小学校】H24, H30, R03, R04

26	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道永山7・10条間11丁目2号線	⑨	旭川市永山8条11丁目	・一番通線に出る抜け道となっており、車両の走行速度が高く、児童の安全面が心配される状況	注意喚起標識の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

「R04」永山西小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【旭川小学校】H28, H30, R01, R02, R06

27	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道上兵村・北1条4丁目道路線	②	旭川市東旭川北1条5丁目～北3条5丁目	・歩道が狭く、安全に通行できない	歩道の拡幅【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道東旭川町下兵村・東旭川南1条6丁目間1号	⑤	東旭川南1条6丁目1番～8番	横断歩道のない道路を、放課後児童クラブに向かう児童が横断している	注意喚起標識の設置【検討中】 交通安全旗による注意喚起【R6対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校 小学校

「H30」旭川小学校、旭川市教育委員会、旭川市土木部
「R06」旭川小学校、東旭川こども園、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【旭川第3小学校】H24, H25, R03, R04, R05

29	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道東光7・9条間8丁目1号線	⑥	旭川市東光8・9条8丁目 東側交差点	・ 食い違い交差点で見通しが悪く危険	道路反射鏡の追加設置【R5対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校
	東光5・9条間7丁目間2号線	⑦	旭川市東光9条7丁目交差点	・ 通勤通学時の交通量が多く、速度超過の車両も多いため危険	注意喚起標識の設置【R6対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

「R04」旭川第3小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
「R05」旭川第3小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【豊岡小学校】H24, H25, R02, R04, R06

32	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道豊岡8条1丁目1号線	⑥	旭川市豊岡8・9条1丁目 交差点	・ 車両の走行速度が高く、危険がある状況	注意喚起標識の設置【検討中】 児童への注意喚起、指導【随時実施】	旭川市 小学校
	市道豊岡11条2・3丁目間2号線/豊岡9・12条間3丁目1号線	⑦	旭川市豊岡10・11条間3丁目	横断歩道のない道路を児童が横断している	注意喚起標識の設置【検討中】 児童への注意喚起、指導【随時実施】	旭川市 小学校

「R04」豊岡小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
「R06」豊岡小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【西神楽小学校】H24, H27, H30, R03, R5

34	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	西神楽2・4線12号道路線	⑥	西神楽北2条1丁目（踏切～国道間）	・ 踏切付近の道路幅が狭く、車両との接触のおそれがあり危険を感じる状況	歩道の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

「R05」西神楽小学校、旭川市教育委員会、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【北光小学校】H24, H27, R02, R06

37	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道旭町1条15・16丁目間2号線	④	旭町1条16丁目（北光小正門）	・ 第2児童クラブの設置により、横断歩道のない所を横断する児童が増えた。	横断歩道の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校
	市道旭町1条16丁目・北門町16丁目間1号線	⑤	北門町16丁目2159-88付近	・ 児童が横断歩道のない道路を横断している。	横断歩道の設置【④を優先し、設置できた後に再検討】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 小学校

「R06」④⑤北光小学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【末広小学校】R03, R06

41	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道末広6条2・3丁目間1号線	③	末広6条3丁目2番～3番間	・ 通学路であるが、歩道が狭くほとんど通れないところがある。	歩道の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

「R06」③末広小学校、旭川市教育委員会、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【神居東小学校】H27, H28

44	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道神居1・2条間16丁目2号線	①	旭川市神居2条16丁目	・交通量が多く、車両の走行速度が速い ・交差点横断時、幹線道路からの進入車両が危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署
	市道神居1・2条17丁目道路線	②	旭川市神居2条17丁目		交通量の状況に応じた対策の検討【随時実施】	中央警察署
					安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道神居2条17丁目2号線	③	旭川市神居2条17丁目		交通量の状況に応じた対策の検討【随時実施】	中央警察署
					安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道神居2条16丁目1号線	④	旭川市神居2条16・17丁目		交通量の状況に応じた対策の検討【随時実施】	中央警察署
					安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市道神居1・2条17丁目道路線	⑤	旭川市神居2条16丁目		交通量の状況に応じた対策の検討【随時実施】	中央警察署
					安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校

【東光小学校】H24, H26, H27, R7

45	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道下3号線	①	旭川市東光18・19条7・8丁目	・交通量が多く安全に横断できない(H24点検)	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
				・交通量が多く安全に横断できない(H26点検)	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
		②	旭川市東光20条7・8丁目	・速度超過の車両が多く危険な状況	安全指導と街頭指導【随時実施】	小学校
	市東光17条5丁目2号線	③	旭川市東光17・18条5丁目	・交通量は多いが歩道はなく、車両と接触のおそれがある市道	歩道の設置を検討	旭川市

【対策検討メンバー】「H24」東光小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市土木部 「H26」東光小学校、PTA、町内会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
「H27」東光小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市土木部
「R7」東光小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市土木部、旭川市防災安全部

【忠和小学校】H24, H27, R02

47	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道忠和6条道路線	④	旭川市忠和6・7条5～8丁目	・交通量が多いのに道路が狭隘で歩道がなく、速度を超過する車両も多いため、危険な状況	河川の暗渠化及び道路拡幅による歩道の設置【対策中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

「R02」忠和小学校、旭川市教育委員会、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【永山南小学校】H24, H25, H26, H29, H30, R5, R06

48	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	道道愛別当麻旭川線 (3.3.20永山東光線) 市道永山東光1号線	④	旭川市永山10・11条2～3丁目	・踏切付近の交通量が多いが一部区間に歩道が片側しか無く危険	歩道の設置【対策中】 注意喚起標識の設置(歩道設置までの期間)【H27対策済】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川建設管理部 旭川市 小学校
	道道愛別当麻旭川線 (3.3.20永山東光線) 市道永山町1・2丁目間1号線 市道永山町1丁目25号線 市道永山東光1号線	⑥	旭川市永山10・11条2丁目	・踏切付近の交差点で、信号機がなく危険	立体交差化による踏切除却【対策中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川建設管理部 小学校
	市道永山8・10条間5丁目1号線 市道永山9条5・6丁目間1号線	⑦	旭川市永山9条5～6丁目	・抜け道として利用する車両が多いため、安全な横断ができない状況	注意喚起標識の設置【R6実施済】 横断歩道の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 東警察署 小学校
	市道永山3・10条2丁目道路線/ 永山8条1・2丁目間1号線	⑧	永山8条2丁目～3丁目間	・信号のない横断歩道を児童が横断している。	注意喚起標識の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 小学校

「H26」永山南小学校、旭川市教育委員会、旭川建設管理部、旭川市防災安全部、旭川市土木部
「H30」永山南小学校、市民委員会、町内会、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川建設管理部、旭川市防災安全部、旭川市土木部
「R05」永山南小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
「R06」永山南小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【共栄小学校】H27, H28

52	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道風防林道路線	④	豊岡2条9・10丁目間 共栄小裏門	・手押し信号の青色点灯時間が短く、渡り切れないことがある	青色点灯時間の延長【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 小学校
	市道下3号線	⑤	豊岡1条7・8丁目間～豊岡6条7・8丁目間	・信号・横断歩道がない区間が長く、安全に横断できる場所がない。	横断歩道又は信号の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 小学校

「R06」④⑤共栄小学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【光陽中学校】R01, R04, R5

102	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道4条通線 市道豊岡1・2丁目間通1号線	③	豊岡4条1・2丁目 交差点	・かなり交通量が多い交差点で、事故があった際に横断待ちの児童生徒に車両が飛び込むおそれがあり、危険な状況	歩道ガードレールの設置【検討中】 生徒への指導強化【随時実施】	旭川市 中学校

「R05」光陽中学校、旭川市教育委員会、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【中央中学校】R06

104	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道10条通11・12丁目道路線	①	10条通11丁目 学校前	朝の登校時間帯に抜け道として利用する車両が多い中、生徒は横断歩道がない場所を横断している	横断歩道の設置【検討中】 生徒への指導強化【随時実施】	中央警察署 中学校

【対策検討メンバー】「R06」中央中学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【春光台中学校】R02, R05

120	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	末広高台通線 春光台3丁目道路線・春光台5条2・3丁目間3号線	②	春光台4条3丁目交差点	・歩行者用信号機がないところがあり、児童生徒が横断中に車両の信号が黄色になるため、生徒と車両の事故が懸念される状況	歩行者用信号機の設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 中学校

「R05」春光台中学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【永山南中学校】R01, R06

121	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道永山4丁目通線 市道永山9条9・10丁目間1号線 市道永山9条7・8丁目間1号線	①	旭川市永山10条8～9丁目	・横断歩道・信号機が無いため、生徒と車両との事故が懸念される交差点	交通量の状況に応じた安全対策の検討【随時実施】 安全指導と街頭指導【随時実施】	東警察署 中学校
	市道永山東光1号線/ 4丁目道路1号線	②	永山町4・5丁目～永山10条8・9丁目交差点	・車両の接触事故が多い交差点で、生徒が巻き込まれるおそれがある。	ガードレールの設置【検討中】 安全指導と街頭指導【随時実施】	旭川市 中学校

【対策検討メンバー】「R01」永山南中学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部
「R06」永山南中学校、旭川市教育委員会、旭川東警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部

【広陵中学校】R01

123	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	市道末広1・2条間7丁目1号線	①	旭川市末広2条7～8丁目	・正門前に横断歩道・信号機が無く、生徒と車両との事故が懸念される道路	交通量の状況に応じた安全対策の検討【随時実施】 安全指導と街頭指導【随時実施】	中央警察署 中学校

【対策検討メンバー】「R01」広陵中学校、旭川市教育委員会、旭川中央警察署、旭川市防災安全部、旭川市土木部